

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM DINAMARCA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A. CALLE 8-20 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0282-43	FECHA:	6/03/2024



FOTO NO.1 . Se observa que la lamina esta en mal estado tiene filtracion de agua, urge la sustitucion.



Foto 2: Se observa que la estructura de madera se encuentra en mal estado urge la sustitución del mismo.



Foto 3: Se observa que que el canal de autocaudal tiene daños por falta de mantenimiento tiene filtracion de agua el cual daña la pared e inunda la aulas donde reciben clases los niños, es urgente el cambio



Foto 4: Se observa que el piso de granito esta en mal estado, urge la sustitución.



Foto 5: Se observa hundimiento en un área, es necesario sustituir la base de concreto que se encuentra en mal estado.




FOTO6: Que las paredes exteriores se encuentran en mal estado, urge aplicar pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público