



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "DINAMARCA" JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5ta. CALLE 8-20 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0282-43	FECHA:	15 DE JUNIO DE 2024



FOTO 1: SE OBSERVAN LAS LAMINAS NUEVAS DISPUESTAS PARA SU COLOCACION



FOTO 2: SE TIENE A LA VISTA LA LAMINA DAÑADA Y LA ESTRUCTURA DE SOPORTE EN MADERA EN MAL ESTADO QUE SE REMOVIERON




FOTO 3: SE REALIZO LA SUSTITUCION DE CANALES DE AGUA



FOTO 4: SE PARECIA LA COLOCACION DE LA LAMINA CON SU CAPOTE



FOTO 5: SE PUEDE OBSERVAR PARTE DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA TRATADA



FOTO 6: LEVANTAMIENTO DE PISO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público