



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2DA AVENIDA 3A. CALLE RESIDENCIAL DON CARLOS, C
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0326-42	FECHA:	06/03/2024



Foto 1: Se observa que en este lado no hay muro perimetral, por seguridad de los niños se debe colocar muro prefabricado.



Foto 2: El muro perimetral de la parte trasera esta bajo, por lo que necesita aumentar la altura, se considera que es necesario agregar 2 hiladas de block más.




Foto 3: El muro perimetral del lado derecho no cuenta con repello, se prioriza hacer el repello en dicha pared.




Foto 4: Las puertas del modulo de aulas están deterioradas, necesitan mantenimiento.



Foto 5: El centro educativo necesita un portón en la entrada principal debido a que carece del mismo.



Foto 6: Se contempla dejar una salida de emergencia en el lado donde se colocará el muro prefabricado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2DA AVENIDA 3A. CALLE RESIDENCIAL DON CARLOS, C
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0326-42	FECHA:	06/03/2024



Foto 7: Se observa que los balcones necesitan mantenimiento en su estructura y deben ser asegurados ya que están sobrepuestos.



Foto 8: Se verifica que los niños no cuentan con un espacio recrearse, por lo que se realizará una plancha de concreto en el patio.



Foto 9: Las aulas solamente tienen una torta alisada, se le colocará piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

