



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Retalhuleu
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Avenida 3A. Calle Residencial Don Carlos Zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0326-42	FECHA:	20/06/2024




Foto 1: suministro e instalacion de muro de block en proceso .



Foto 2: reparacion de muro perimetral de block en proceso.



Foto 3: repello en muro en proceso



Foto 4: Mantenimiento de puertas en proceso.



Foto 5: Mantenimiento de puertas en proceso.



Foto 6: Suministro e instalacion de porton en proceso, salida de emergencia.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Retalhuleu
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Avenida 3A. Calle Residencial Don Carlos Zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0326-42	FECHA:	20/06/2024



Foto 7: Mantenimiento a balcones en proceso



Foto 8: losa de piso se traslado al piso de cocina según acta numero 28-2024



Foto 9: suministro de piso en proceso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Retalhuleu
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Avenida 3A. Calle Residencial Don Carlos Zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0326-42	FECHA:	20/06/2024



Foto 1: Instalacion de azulejo en top de cocina en proceso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

