



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Retalhuleu
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Avenida 3A. Calle Residencial Don Carlos Zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0326-42	FECHA:	05/07/2024



Foto 1: suministro e instalacion de muro de block terminado.



Foto 2: reparacion de muro perimetral de block se realizo solo una parte según acta numero 28-2024.



Foto 3: repello de muro finalizado.




Foto 4: mantenimiento de puertas terminado.




Foto 5: Suministro e instalacion de porton de metal finalizado.



Foto 6: Suministro e instalacion de puerta de salida de emergencia finalizado .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público







Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Retalhuleu
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Avenida 3A. Calle Residencial Don Carlos Zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0326-42	FECHA:	05/07/2024



Foto 7: mantenimiento de balcones de metal finalizado .



Foto 8: Suministro de plancha de concreto para patio finalizado.



Foto 9: suministro de piso ceramico terminado




Foto 10: Instalacion de azulejo en top de cocina termiando.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público







# REGISTRO FOTOGRÁFICO

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Retalhuleu
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Avenida 3A. Calle Residencial Don Carlos Zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0326-42	FECHA:	05/07/2024





Foto 1: Instalacion de azulejo en top de cocina termiando.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

