



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BERA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN VAQUILITO, FINAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0330-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Se observa el proceso de sustitución de lámina.



Foto 2: Se observa el proceso de sustitución de la estructura de soporte de madera por metal.



Foto 3: Se observa el proceso de instalación de piso cerámico.



Foto 4: se observa el proceso de sustitución de malla por balcones.



Foto 5: Se observa el proceso de sustitucion de la pila.



Foto 6: Se observa el proceso de construcción de la estufa artesanal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BERE A	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN VAQUILITO, FINAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0330-43	FECHA:	15/11/2024




Foto 7: Se observa el proceso de cambio del sistema eléctrico.




Foto 8: Se observa el proceso de aplicación de pintura interior y exterior.




Foto 9: Se observa el proceso de cambio de la puerta.



Foto 10: Se observa el proceso de sustitución de azulejo .



Foto 11: Se observa el proceso de cambio de tuberías donde pasara la línea de agua negras.



Foto 12: Se observa el proceso de cambio del portón principal de ingreso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar al número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la O.R.M.



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BERA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN VAQUILITO, FINAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0330-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 13: Se observa el proceso de aplicación de torta de concreto en patio.



Foto 14: Se observa el proceso de reparación de la tubería dañada por fuga en inodoro.



Foto 15: Se observa el proceso de reparación de puertas en servicios sanitarios.




Foto 16: Se observa el proceso de reparación y cambio de tubería principal de agua potable.



Foto 17: Se observa el proceso de construcción de estación de lavado de concreto y azulejo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sandoval
Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

