

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TRES CRUCES, LA BARRITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0334-43	FECHA:	14/06/2024



Foto 1: Se observa el piso deteriorado en todas los salones de clase de la escuela.



Foto 2: Se observa las puertas sin chapa y deterioradas de la pintura en todas las aulas de la escuela.



Foto 3: Se observan los salones y el exterior de las aulas, con la pintura desgastada.



Foto 4: Se observan las aulas con poca ventilación e iluminación natural.



Foto 5: Se observa poca iluminación y sin instalación eléctrica en la escuela.



Foto 6: Se observa las puertas de los baños con daños considerables

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

KJHT

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público






SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TRES CRUCES, LA BARRITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0334-43	FECHA:	14/06/2024



Foto 7: Se observan en mal estado la malla que conforma el muro perimetral de la escuela.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OBE</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---