

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TRES CRUCES LA BARRITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0334-43	FECHA:	20/06/2024



Foto1: ahí se puede observar las dimensiones de las ventanas



Foto 2: limpiando las paredes para poder pintar




Foto 3: reforzamiento de puerta de aula



Foto 4: limpiando las laminas para poder instalar los paneles




Foto 5: Picando el cemento para poder pegar el piso



Foto 6: arreglando la maya que estaba en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

KJHT



Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público