



Ministerio de Educación  
DIRECCIÓN

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TRES CRUCES LA BARRITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0334-43	FECHA:	20/06/2024



Foto 1: Paneles solares ya instalados sobre el techo de la escuela



Foto 2: Escuela pintada en totalidad



Foto 3: baño y puertas ya pintados



Foto 4: iluminación de la escuela instalada y funcionando perfectamente.



Foto 5: piso terminado



Foto 6: Ventanas de la escuela terminadas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.

KJHT

Firma y sello Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo PISA

