

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LA GRANJA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JOSE LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0335-43	FECHA:	22/11/2024



Foto 1: Están trabajando las para ingreso a los baños



Foto 2: Tallado de puerta a servicios sanitarios, a la espera de ser pintadas.



Foto 3: Azulejado de servicios sanitarios y realizando cambio de inodoros.



Foto 4: Realizando cambio de azulejos



Foto 5: Tallado de puerta de puerta de ingreso a baños a la espera de ser pintada



Foto 6: Tallado de puerta de ingreso a la cocina a la espera de ser pintada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LA GRANJA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JOSE LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0335-43	FECHA:	22/11/2024



Foto 7: Se observa el trabajo de mejora en la estufa artesanal.



Foto 8: Se observa el tallado de ventana con su correspondiente desayunoador para despacho de alimentación para grados pequeños



Foto 9: Se observa el tallado y la mejora del piso de concreto.



Foto 10: Se observa que se está realizando cambio de el sistema electrico dentro de cada salón.



Foto 11: Se observan la realización de balcones para los salones.



Foto 12: Se observan las instalaciones del canal por cada módulo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OFE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LA GRANJA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JOSE LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0335-43	FECHA:	22/11/2024



Foto 13: Se observa que se está realizando la impermeabilización para evitar la filtración en uniones de techo y pared.



Foto 14: Se observa el cambio de chapas.



Foto 15: Se observa el cambio de piso.



Foto 16: Se observa el tallado e instalación de porton de ingreso al centro educativo.




Foto 17: Se observa la instalación de la caja de registro e instalación tubería para drenaje de aguas negras.



Foto 18: Se observan el cambio de la tubería para drenaje de aguas negras.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Foto 16: Se observa malla perimetral al lado cancha de fútbol de la comunidad en mal estado
Firma y sello del Presidente de la O.P.F.




Foto 16: Se observa pila sin caja de registro ni drenaje de aguas negras.
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LA GRANJA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JOSE LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0335-43	FECHA:	22/11/2024



Foto 19: Se observa el cambio de la cerca perimetral.



Foto 20: Se observa la primera mano de pintura en las paredes que necesitan ser pintadas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

