

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LA GRANJA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JOSE LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0335-43	FECHA:	4/12/2024



Foto 1: Se observa que la puerta para ingreso a los baños fue instalada y pintada



Foto 2: Se observa que las puertas de los servicios fueron instaladas y pintadas.



Foto 3: Se observan que el azulejo de los baños y el inodoro fue sustituido.



Foto 4: Se observa el trabajo terminado del azulejo en baños




Foto 5: Se observa el trabajo terminado de pintura en modulo de ingreso a baños



Foto 6: Se observa puerta de cocina están terminadas, colocadas y pintadas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la C.F.F.</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LA GRANJA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JOSE LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0335-43	FECHA:	4/12/2024



Foto 7: Se observa la finalización del trabajo de albañilería en estufa.



Foto 8: Se observa la finalización del tallado de ventana y de desayunador para despacho alimentación para grados pequeños



Foto 9: Se observa la finalización de la torta de cemento.



Foto 10: Se observa la finalización del tendido eléctrico de cada uno de los salones de clases.



Foto 11: Se observa la finalización e instalación de los balcones en cada uno de los salones.



Foto 12: Se observa la colocación y finalización de los trabajos en los canales de cada uno de los módulos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LA GRANJA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JOSE LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0335-43	FECHA:	4/12/2024



Foto 13: Se observa el trabajo terminado en la filtración en uniones de techo y pared.



Foto 14: Se observa el trabajo terminado en el cambio de chapas de los salones de clases.




Foto 15: Se observa la finalización de piso.



Foto 16: Se observa que el portón está colocado y terminado.



Foto 17: Se observa que la caja de registro está terminado así como la instalación de tubería para aguas negras.




Foto 18: Se observan el trabajo terminado de cambio de tubería para el paso de aguas negras.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Foto 17: Se observa malla perimetral al lado cancha de fútbol de la comunidad en mal estado
Firma y sello del Presidente de la OPA



Foto 16: Se observa pila sin caja de registro ni drenaje de aguas negras.
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LA GRANJA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JOSE LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0335-43	FECHA:	4/12/2024



Foto 19: Se observa la finalización de trabajo de perimetral.



Foto 20: Se observa el trabajo finalizado de pintura de paredes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
<p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 