



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA SANTA INES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0360-43	FECHA:	05/06/2024



Foto 1: Se observa el único módulo de servicios sanitarios en el proceso de remozamiento.



Foto 2: Se observa el cambio de lámina y la colocación de filas de block.



Foto 3: Se observa el cambio de lámina y estructura metálica.



Foto 4: Se observa la colocación de la ventana.



Foto 5: Se observa la colocación de banqueta de concreto.



Foto 6: Se observa la sustitución de las gradas del servicio sanitario.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA SANTA INES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0360-43	FECHA:	05/06/2024



Foto 7: Se observa el área del piso del baño en remozamiento.



Foto 8: Se observa en proceso de remozamiento en el pavimento de concreto.



Foto 9: Se observa el proceso en la instalación de la pila.



Foto 10: Se observa el proceso de los módulos de aulas 1 y 2.







Foto 11: Se observa en el remozamiento de la puerta del módulo de aula 2.



Foto 12: Se observa el mantenimiento de los balcones metalicos de las aulas del módulo 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA SANTA INES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0360-43	FECHA:	05/06/2024



Foto 13: Se observa el mantenimiento del módulo 2.




Foto 14: Se observa el remozamiento del interior del módulo 1.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

