

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM MONTERREY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 AV 1-36 ZONA 4, BARRIO MONTERREY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0380-43	FECHA:	02/10/2024



Foto 1: Se observa piso con pedazos faltantes y en mal estado.



Foto 2: Se observa carencia de puerta de baño




Foto 3: Se observa puertas de ingreso en mal estado y grado avanzado de corrosión



Foto 4: Se observan inodoros, manchados, con falta de accesorios y problemas de funcionamiento



Foto 5: Se observan paredes sin azulejo, rayadas y desgastadas



Foto 6: Se observan puertas de sanitarios con falta de mantenimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

**ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA
MONTERREY J. V.
O.P.F.
Retalhuleu, Retalhuleu**

Firma y sello del Presidente de la OPF

**ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA
3-V.
DIRECCIÓN
MONTERREY
RETALHULEU**

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM MONTERREY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 AV 1-36 ZONA 4, BARRIO MONTERREY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0380-43	FECHA:	02/10/2024



Foto 7: Se observan chorros en mal estado




Foto 8: Se observan paredes con pintura dañada




Foto 9: Se observa mingitorio de concreto y azulejo en mal estado



Foto 10: Se observa que muro del área de pila necesita mejoras



Foto 11: Se observa lámina vieja acanalada en uso y con partes oxidadas



Foto 12: Se observa estructura de madera en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.

ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA
MONTERREY J. V.
O.P.F.
 Retalhuleu, Retalhuleu

Firma y sello del Presidente de la OPP

Firma y Sello Director Centro Educativo Retalhuleu

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM MONTERREY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 AV 1-36 ZONA 4, BARRIO MONTERREY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0380-43	FECHA:	02/10/2024




Foto 13: Se observa azulejo en mal estado.



Foto 14: Se observa pila en mal estado e inestable.



Foto 15: Se observa sistema eléctrico con deficiencias, tomacorrientes sin energía, falta de funcionamiento de los apagadores y faltante de luminarias.



Foto 16: Se observa pared dañada en el repello.



Foto 17: Se observa pared con cernido dañado



Foto 18: se observa problemas con filtración en losa de concreto de dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar de forma continua

ESCUELA OFICIAL URRUTIA MONTERREY J. V.
O.P.F.
 Retalhuleu, Retalhuleu

ESCUELA OFICIAL URRUTIA MONTERREY J. V.
DIRECCIÓN
 Retalhuleu, Retalhuleu

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM MONTERREY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 AV 1-36 ZONA 4, BARRIO MONTERREY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0380-43	FECHA:	02/10/2024




Foto 19: Se observa pared sucia




Foto 20




Foto 21




Foto 22




Foto 23




Foto 24

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


**ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA
MONTERREY J. V.
O.P.F.**
 Firma y sello del Presidente de la O.P.F., Retalhuleu


**OFICIAL URBANA MIXTA
J.V.
DIRECCIÓN**
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público