



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Retalhuleu
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP EL PEDREGAL I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL PEDREGAL I CANTON DOLORES ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0415-42	FECHA:	18 DE JUNIO 2024



Foto 1: SE OBSERVA LOS MÓDULOS 1 Y 2 AULAS REMOZADAS



Foto 2: SE OBSERVA QUE LOS BALCONES YA RECIBIERON SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO.




Foto 3: SE OBSERVA QUE FUE CONFORMADO EL MOJINETE DEL MÓDULO 1



Foto 4: SE OBSERVA QUE LA CUBIERTA DEL MÓDULO DE AULAS 1 YA FUE SUSTITUIDA.



Foto 5: SE OBSERVA QUE SE CONFORMO UNA NUEVA VENTANA PARA TENER BUENA ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN.



Foto 6: SE OBSERVA QUE LOS MUROS INTERNOS NECESITAN RESANE Y APLICACIÓN DE PINTURA LÁTEX ACRÍLICA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Retalhuleu
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP EL PEDREGAL I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL PEDREGAL I CANTON DOLORES ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0415-42	FECHA:	18 DE JUNIO 2024



Foto7: SE OBSERVA QUE SE SUSTITUYO LA VENTANA Y BALCON DE METAL.



Foto 8: SE OBSERVA QUE SE SUSTITUYO PISO DE CONCRETO POR PISO CERAMICO.



Foto 9: SE OBSERVA QUE EL SISTEMA ELÉCTRICO FUE SUSTITUIDO



Foto 10: SE OBSERVA QUE LA LÁMINA DE LA CUBIERTA DEL MÓDULO 2 YA RECIBIO SU MANTENIMIENTO




Foto 11: SE OBSERVA QUE YA FUE INSTALADA LA ESTACIÓN DE LAVADO.



Foto 12: SE OBSERVA QUE EL MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS YA SE REMOZO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y numerar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Ecuador

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Retalhuleu
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP EL PEDREGAL I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL PEDREGAL I CANTON DOLORES ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0415-42	FECHA:	18 DE JUNIO 2024



Foto13: SE OBSERVA QUE LAS PUERTAS DE LOS MÓDULOS DE AULAS RECIBIERON SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO.



Foto 14: SE OBSERVA QUE EL LAVAMANO YA FUE SUSTITUIDO.



Foto 15: SE OBSERVA QUE YA FUE SUSTITUIDO LA ESTRUCTURA PORTANTE.






Foto 16: SE OBSERVA QUE FUE CAMBIADA LA CUBIERTA EN LOS SERVICIOS SANITARIOS.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
  
 Firma y sello del Presidente de la OPF

  
  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público