



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1
Versión:

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | RETALHULEU | MUNICIPIO: | RETALHULEU |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO MARYLAND ALDEA NUEVA CANDELARIA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-01-0832-42 | FECHA: | 3/10/2024 |



FOTO 1: MODULO 3, SE OBSERVA QUE LAS PAREDES SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.



FOTO 2: MODULO 3, SE OBSERVA PUERTA EN MAL ESTADO.



FOTO 3: SE OBSERVA GRIETAS Y FISURAS EN LAS PAREDES.




FOTO 4: SE OBSERVA QUE SE NECESITA CAMBIO DE LÁMINAS




FOTO 5: SE OBSERVA QUE LA PUERTA NECESITA MANTENIMIENTO.



FOTO 6: SE OBSERVA QUE SE NECESITA CAMBIO DE CHAPA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOF
Vers

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | RETALHULEU | MUNICIPIO: | RETALHULEU |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO MARYLAND ALDEA NUEVA CANDELARIA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-01-0832-42 | FECHA: | 3/10/2024 |



FOTO 7: SE OBSERVA EL PISO EN MAL ESTADO DEL MODULO 4.



FOTO 8: SE OBSERVA QUE SE NECESITA VENTANAS CON URGENCIA.



FOTO 9: SE OBSERVA QUE NO CUENTA CON SISTEMA ELÉCTRICO.




FOTO 10: SE OBSERVA QUE SE NECESITA MANTENIMIENTO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS.




FOTO 11: SE OBSERVA QUE SE NECESITA SUSTITUCIÓN DE BALCONES.




FOTO 12: SE OBSERVA QUE NECESITA SUSTITUCIÓN DE PISO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

