



Ministerio de Educación
Ecuador

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAN LUIS, ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0882-42	FECHA:	07/10/2024



Foto 1: Se observa que el módulo de aulas necesita sustitución de laminas.



Foto 2: Se observa que se necesita realizar el cambio de la estructura de soporte de madera por metal.



Foto 3: Se observa que se necesita la sustitución de puertas.



Foto 4: Se observa que no se cuenta con balcones.




Foto 5: Se observa que no se cuenta con una estación de lavado Y es necesaria para mantener la higiene.




Foto 6: Se observa que se realizará la sustitución de baranda de metal por malla.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

