



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Ecuador

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN LUIS, ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0882-42	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Se observa que, en el módulo de aulas se están sustituyendo las laminas.

Foto 2: Se observa que se está realizando el cambio de la estructura de soporte de madera por metal.



Foto 3: Se observa que se están sustituyendo las puertas.



Foto 4: Se observa el proceso de colocación de balcones.



Foto 5: Se observa el proceso de la estación de lavado para mantener la higiene.



Foto 6: Se observa que se está realizando el proceso de la sustitución de baranda de metal por malla.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*M. J. M. H.*

Firma y sello del Presidente de la ORF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo

