



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAN LUIS, ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0882-42	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: Se observa que, en el módulo de aulas se sustituyó laminas.



Foto 2: Se observa que se cambió de la estructura de soporte de madera por metal.




Foto 3: Se observa que se sustituyeron dos puertas.




Foto 4: Se observa que se cuenta con balcones.





Foto 5: Se observa que se cuenta con una estación de lavado.




Foto 6: Se observa que se sustituyó barandas de metal por malla.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

