



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA A, CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0884-42	FECHA:	30/10/2024



Foto 7. Se observa el proceso de conformación del muro de la cocina



Foto 8. Se observa el proceso de conformación de techo.



Foto 3. Se observa la lamina y la estructura del techo de la cocina en fase de elaboración.



Foto 4. Se observa el suministro e instalación del Azulejo de la mesa de cocina.



Foto 5. Se observa el proceso de darle mantenimiento a la estructura de metal



Foto 6. Se observa el proceso de mantenimiento al concreto de patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

