

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA A, CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0884-42	FECHA:	30/10/2024




Foto 7. Se Observa el muro de la cocina conformado y terminado



Foto 8. Se observa la puerta de la estufa rural terminada.



Foto 3. Se observa la lamina y la estructura del techo de la cocina terminando.



Foto 4. Se observa el suministro e instalación del Azulejo de la mesa de cocina debidamente terminado.




Foto 5. Se observa el balcon de la cocina debidamente terminado e instalado.




Foto 6. Se Observa el mantenimiento a la estructura o soporte de metal terminado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA A, CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0884-42	FECHA:	30/10/2024



Foto 7. Se observa la puerta pulida y pintada terminada.



Foto 8. Se observa las ventanas corredizas de PVC pre fabricadas debidamente instaladas y terminadas.



Foto 3. Se observa el concreto del patio debidamente reparado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

