

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM HERMÁN RAÚL SÁNCHEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN RODRÍGUEZ, ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0917-43	FECHA:	11/7/2024




FOTO 1: SE OBSERVA ÓXIDO Y DETERIORO EN EL PORTÓN DE INGRESO AL CENTRO EDUCATIVO, URGE SUSTITUCIÓN.




FOTO 2: SE OBSERVA ADOQUINES AL INGRESAR AL CENTRO EDUCATIVO, ES NECESARIO UNA PLANCHA DE CONCRETO.




FOTO 3: SE OBSERVA LA ESTUFA IMPROVISADA PARA COCINAR LOS ALIMENTOS, URGE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA FORMAL.



FOTO 4: SE OBSERVA EL PISO RÚSTICO ES NECESARIO COLOCAR PISO ANTIDESLIZANTE.



FOTO 5: SE OBSERVA LA PAREDES SUCIAS Y SIN PINTURA.




FOTO 6: SE OBSERVA PARTES DE CONCRETO Y PARTES DE TIERRA, ES NECESARIO UNA PLANCHA DE CONCRETO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM HERMÁN RAÚL SÁNCHEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN RODRÍGUEZ, ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0917-43	FECHA:	11/7/2024




FOTO 7: SE OBSERVA EL MAL ESTADO DE LOS BAÑOS, EL PISO ES RÚSTICO, URGE PISO ANTIDESLIZANTE Y LA PAREDES SUCIAS Y SIN AZULEJO.




FOTO 8: SE OBSERVA EL DETERIORO Y MAL FUNCIONAMIENTO DE LOS CHORROS.




FOTO 9: SE OBSERVA EL DETERIORO DE LA PILA, URGE EL CAMBIO.




FOTO 10: SE OBSERVA EL DETERIORO DE LA BASE Y EL MAL ESTADO DEL ROTOPLAS COMO DE LA TUBERIA.



FOTO 11: SE OBSERVA EL MAL ESTADO DE LOS BAÑOS, EL PISO ES RÚSTICO, URGE PISO ANTIDESLIZANTE Y AZULEJO.





FOTO 12: SE OBSERVA LA PAREDES SUCIAS Y SIN PINTURA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM HERMÁN RAÚL SÁNCHEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN RODRÍGUEZ, ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0917-43	FECHA:	11/7/2024




FOTO 13: SE OBSERVA EL ÓXIDO Y FALTA DE PINTURA EN LAS PUERTAS, URGE DARLE MANTENIMIENTO.



FOTO 14: SE OBSERVA QUE NO FUNCIONA EL SISTEMA ELECTRICO, URGE CAMBIARLO.




FOTO 15: SE OBSERVA QUE NO FUNCIONA EL SISTEMA DE MANECILLAS Y MANGUERAS, URGE CAMBIARLO.






FOTO 16: SE OBSERVA EL MAL ESTADO DE LAS CHAPAS DE LA PUERTA.



FOTO 17: SE OBSERVA EL DETERIORO DE LA PILA, URGE EL CAMBIO.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la O.R.M.</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---