



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM HERMÁN RAÚL SÁNCHEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN RODRÍGUEZ, ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0917-43	FECHA:	12/08/2024



FOTO 1: SE OBSERVA EL PROCESO DE CAMBIO DEL PORTÓN DE INGRESO AL CENTRO EDUCATIVO.



FOTO 2: SE OBSERVA EL PROCESO DE LA PLANCHA DE CONCRETO AL AL INGRESAR DEL CENTRO EDUCATIVO.




FOTO 3: SE OBSERVA EL PROCESO DE PEGADO DEL AZULEJO EN SERVICIOS SANITARIOS, DEBIDO QUE HUBO CAMBIO DE RENGLÓN SEGÚN CONSTA EN EL ACTA NO. 12-2024.




FOTO 4: SE OBSERVA EL PROCESO DE CAMBIO DEL PISO RÚSTICO A PISO ANTIDESLIZANTE.





FOTO 5: SE OBSERVA EL PROCESO DE PINTADO DE LAS PAREDES.



FOTO 6: SE OBSERVA EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA PLANCHA DE CONCRETO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM HERMÁN RAÚL SÁNCHEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN RODRÍGUEZ, ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0917-43	FECHA:	12/08/2024



FOTO 7: SE OBSERVA EL PROCESO DE COLOCACIÓN DE PISO ANTIDESLIZANTE Y AZULEJO EN PAREDES.



FOTO 8: SE OBSERVA EL PROCESO DE CAMBIO DE CHORROS.



FOTO 9: SE OBSERVA EL PROCESO DE LA COLOCACIÓN DE LA PILA.



FOTO 10: SE OBSERVA EL PROCESO DE LA ELABORACIÓN DE LA BASE DEL ROTOPLAS Y SU TUBERÍA.



FOTO 11: SE OBSERVA EL PROCESO DE CAMBIO DE BAÑO, PISO ANTIDESLIZANTE Y AZULEJO.




FOTO 12: SE OBSERVA EL PROCESO DE PINTADO DE PAREDES.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.E.M.
E.O.R.M.
HERMÁN RAÚL SÁNCHEZ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
Escuela Oficial Rural Mixta
Hernán Sánchez López



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM HERMÁN RAÚL SÁNCHEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN RODRÍGUEZ, ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0917-43	FECHA:	12/08/2024



FOTO 13: SE OBSERVA EL PROCESO DEL MANTENIMIENTO DE PUERTAS.



FOTO 14: SE OBSERVA EL PROCESO DE ARREGLO DEL SISTEMA ELECTRICO.




FOTO 15: SE OBSERVA EL PROCESO DEL SISTEMA DE MANECILLAS Y MANGUERAS.




FOTO 16: SE OBSERVA EL PROCESO DE CAMBIO DE CHAPA DE LA PUERTA.



FOTO 17: SE OBSERVA EL PROCESO DE CAMBIO DE PILA.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OEA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

