

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM HERMÁN RAÚL SÁNCHEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN RODRÍGUEZ, ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0917-43	FECHA:	10/09/2024.




FOTO 1: SE OBSERVA LA FINALIZACIÓN DE CAMBIO DEL PORTÓN DE INGRESO AL CENTRO EDUCATIVO.



FOTO 2: SE OBSERVA LA FINALIZACIÓN DE LA PLANCHA DE CONCRETO AL AL INGRESAR DEL CENTRO EDUCATIVO.



FOTO 3: SE OBSERVA LA FINALIZACIÓN DE PEGADO DEL AZULEJO EN SERVICIOS SANITARIOS, DEBIDO QUE HUBO CAMBIO DE RENGLÓN SEGÚN CONSTA EN EL ACTA NO. 12-2024.



FOTO 4: SE OBSERVA LA FINALIZACIÓN DE CAMBIO DEL PISO RÚSTICO A PISO ANTIDESLIZANTE.



FOTO 5: SE OBSERVA LA FINALIZACIÓN DE PINTADO DE LAS PAREDES.



FOTO 6: SE OBSERVA LA FINALIZACIÓN DE ELABORACIÓN DE LA PLANCHA DE CONCRETO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y Sello del Presidente de la





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM HERMÁN RAÚL SÁNCHEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN RODRÍGUEZ, ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0917-43	FECHA:	10/09/2024.



FOTO 7: SE OBSERVA LA FINALIZACIÓN DE COLOCACIÓN DE PISO ANTIDESLIZANTE Y AZULEJO EN PAREDES.




FOTO 8: SE OBSERVA LA FINALIZACIÓN DE CAMBIO DE CHORROS.



FOTO 9: SE OBSERVA LA FINALIZACIÓN DE LA COLOCACIÓN DE LA PILA.



FOTO 10: SE OBSERVA LA FINALIZACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE LA BASE DEL ROTOPLAS Y SU TUBERÍA.



FOTO 11: SE OBSERVA LA FINALIZACIÓN DE CAMBIO DE BAÑO, PISO ANTIDESLIZANTE Y AZULEJO.




FOTO 12: SE OBSERVA LA FINALIZACIÓN DE PINTADO DE PAREDES.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de COPF 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM HERMÁN RAÚL SÁNCHEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN RODRÍGUEZ, ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0917-43	FECHA:	10/09/2024.



FOTO 13: SE OBSERVA LA FINALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE PUERTAS.




FOTO 14: SE OBSERVA LA FINALIZACIÓN DE ARREGLO DEL SISTEMA ELÉCTRICO.




FOTO 15: SE OBSERVA LA FINALIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANECILLAS Y MANGUERAS.



FOTO 16: SE OBSERVA LA FINALIZACIÓN DE CAMBIO DE CHAPA DE LA PUERTA.



FOTO 17: SE OBSERVA LA FINALIZACIÓN DE CAMBIO DE PILA.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.F. 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	--