



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON EL RETIRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0920-42	FECHA:	30/07/2024



Foto 1: Se observa la colocación de lamina troquelada.



Foto 2: Se observa que estan sustituyendo las costaneras que estan en mal estado.



Foto 3: Se observa que los trabajos en aula, el area de ventilacion e iluminacion se hicieron.



Foto 4: Se observa que los trabajos de cambio de balcones se esta realizando.



Foto 5: Se observa que se le esta dando mantenimiento a paredes interior y exterior y puertas.



FOTO 6: Se observa que se le estan dando mantenimiento a los balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lady Yonzal
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
G O B U R N O

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON EL RETIRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0920-42	FECHA:	30/07/2024



Foto 7 : Se observa la sustitucion el sistema electrico.



Foto 08: Se observa que se le estan dando el mantenimiento adecuado columnas y soleras



Foto 9: Se observa que se esta aplicando pintura a muros exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lody yernal
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

