



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON EL RETIRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0920-42	FECHA:	30/08/2024



Foto 1: Se observa la colocación de lamina troquelada que concluyo los trabajos.



Foto 2: Se observa que las costaneras se sustituyeron por completo.



Foto 3: Se observa que los trabajos en aula, el area de ventilación se concluyo los trabajos.



Foto 4: Se observa que los trabajos de cambio de balcones se concluyo los trabajos.



Foto 5: Se observa que se le esta dando mantenimiento a paredes interior y exteriorel y puertas.



FOTO 6: Se observa que se le estan dando mantenimiento a los balcones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar de hojas.

Lady Yonzal
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON EL RETIRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0920-42	FECHA:	30/08/2024



Foto 7 : Se observa la sustitucion el sistema electrico , se concluyo los trabajos



Foto 08: Se observa que se le estan dando el mantenimiento adecuado columnas y soleras y concluyeron los trabajos.



Foto 9: Se observa que la aplicando pintura a muros exteriores se concluyo los trabajos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lady Yonzal

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

