

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELA NO.79, ZONA 6 PARCELAMIENTO CABALLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0923-42	FECHA:	11/11/2024




Foto 1: Se observa que se está realizando la colocación de piso cerámico



Foto 2: se observa que se está realizando la colocación de la torta de cemento



Foto 3: se observa que se está realizando el cambio de de la estructura de madera por metal y lamina troquelada.



Foto 4: Se observe que se esta realizando el cambio de balcones.





Foto 5: Se Observa que se esta realizando la instalación de ventanas



Foto 6: se observa que se está realizando la instalación de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



 Firma y Sello Director Centro Evaluativo Público


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELA NO.79, ZONA 6 PARCELAMIENTO CABALLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0923-42	FECHA:	11/11/2024




Foto 7: se observa que se esta realizando el repello en paredes



Foto 8: se observa que se está realizando la aplicación de pintura en paredes tanto en interior como exterior



Foto 9: se observa que se está realizando el cambio de pila



Foto 10: Se observa que se está realizando la conformación y nivelación de la torta de cemento



Foto 11: se Observa la colocación de tubería para aguas grises

Foto 12: se observa que se está realizando el cambio de la tubería principal de suministro de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas: _____


 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia
E.O.R.M. ZONA 6
 Caballo Blanco, Retalhuleu


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA MIXTA ZONA 6
 Caballo Blanco, Retalhuleu

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELA NO.79, ZONA 6 PARCELAMIENTO CABALLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0923-42	FECHA:	11/11/2024



Foto 13: se observa que se está realizando el cambio de chorro de pila.



Foto 14: se observa que se está realizando la loza de patio



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ZONA 6**
Caballo Blanco, Retalhuleu

Firma y Sello Director Centro Educativo **ESCUELA OFICIAL MIXTA ZONA 6 DIRECCION**
Caballo Blanco, Retalhuleu