

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELA NO.79, ZONA 6 PARCELAMIENTO CABALLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0923-42	FECHA:	12/12/2023



Foto 1: Se observa la finalización de colocación de piso cerámico



Foto 2: se observa la finalización de colocación de torta de cemento.




Foto 3: se observa la finalización de cambio de estructura de madera por metal y lámina troquelada.



Foto 4: Se observa la finalización de cambio de balcones de metal



Foto 5: Se Observa la finalización de colocación de ventanas



Foto 6: se observa la sustitución de puerta de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELA NO.79, ZONA 6 PARCELAMIENTO CABALLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0923-42	FECHA:	12/12/2024




Foto 7: se observa que se finalizó con el repello de aula



Foto 8: se observa que se finalizó con la aplicación de pintura tanto interior como exterior




Foto 9: se observa el cambio de la pila



Foto 10: Se observa la finalización de nivelación de torta de concreto para pila



Foto 11: se Observa la colocación de tubería para aguas grises





Foto 12: se observa el cambio de la tubería principal de suministro de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
E.O.R.M.
ZONA 6
 Caballo Blanco, Retalhuleu

Firma y Sello Director Centro Educativo Rural Mixto

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ZONA 6
DIRECCIÓN
 Caballo Blanco, Retalhuleu

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELA NO.79, ZONA 6 PARCELAMIENTO CABALLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0923-42	FECHA:	12/12/2024








Foto 13: se observa el cambio de chorro de pila .



Foto 14: se observa la finalización de plancha de cemento de patio



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Junta de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

