



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA CEIBIA, PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0933-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 1: Se observa que se esta trabajando para el cambio de la tubería del drenaje debido a la erosión del terreno




foto 2: Se observa que se esta trabajando en darle mantenimiento a los balcones de metal debido a un alto nivel de corrosión



Foto 3: Se observa se esta realizando el trabajo de cambios de kits de lavamanos



Foto 4: Se observa que esta realizando el cambio de la malla que se encontraba deteriorada



Foto 5: Se observa que se le esta brindando el mantenimiento a la estructura de metal de la cancha deportiva

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público