

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA CEIBIA, PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0933-43	FECHA:	23/12/2024



Foto 1: Se observa que se culmino con los trabajos en el mantenimiento de balcones de metal



Foto 2: Se observa que se instalo los canales de caidas de agua y se dio por finalizado el renglon



Foto 3: Se observa que se realizo el cambio de suministro de energia electrica para todo el centro educativo



Foto 4: Se observa que se da por finalizado los trabajos en el mejoramiento y cambio del porton del establecimiento



Foto 5: Se puede observar que se realizo el cambio de la malta de la entrada del establecimiento y esta finalizado los trabajos



Foto 6: Se observa que se llevo a cabo la instalacion de la tuberia de drenaje para el establecimiento el cual se ha finalizo el renglon

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

