

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Retalhuleu
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR LA PRESA SANTA FE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0943-43	FECHA:	20/09/2024



FOTO1.1: SE OBSERVA QUE EL INODORO NECESITA REPARACIÓN



FOTO1.2 : SE OBSERVA EL MIGITORIO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE




FOTO1.3: SE OBSERVA QUE SE NECESITA REPARACION DE ESTACION DE LAVAMANOS



FOTO1.4: SE OBSERVA QUE SE NECESITA REPARACION DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO



FOTO1.5: SE OBSERVA QUE NO FUNCIONA ADECUADAMENTE LÍNEA PRINCIPAL DE AGUA Y SE NECESITA UNA LLAVE DE PASO




FOTO1.6: SE OBSERVA SUMINISTRO E INSTALACION DE DEPOSITO AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Marta Estela Pérez*

Firma y sello del Presidente de la ODPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Retalhuleu
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR LA PRESA SANTA FE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0943-43	FECHA:	20/09/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Marta Estela Pérez...</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la DEF FAMILIA</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Retalhuleu
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR LA PRESA SANTA FE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0943-43	FECHA:	20/09/2024



FOTO2.5: SE OBSERVA SUSTITUCION DE SISTEMA ELECTRICO



FOTO2.6: SE OBSERVA SUSTITUCION DE MALLA METALICA EN VENTANA




FOTO2.7: SE OBSERVA REPARACION DE PARED




FOTO2.8: SE OBSERVA RESANE Y APLICACIÓN DE PINTURA LATEX ACRILICA




FOTO2.9: SE OBSERVA SUMINISTRO DE INSTALACION DE AZULEJO EN PILA DE CONCRETO Y MURO DE PILA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Marta Estela Pérez*  
Firma y sello del Presidente de la A.P.F.



*[Signature]*  
Firma y Sello Director



Centro Educativo Público  
MUNICIPIO SANTA FE, DEPARTAMENTO RETALHULEU