



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA PRESA, PARCELAMIENTO SANTA FE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0943-43	FECHA:	7/12/2024



FOTO 1.1 SE OBSERVA QUE SE REPARÓ EL INODORO



FOTO 1.2 SE REPARÓ AMBOS MINGITORIOS




FOTO 1.3: SE OBSERVA QUE SE MEJORÓ EL ESTADO DE LA PILA




FOTO 1.4: SE REPARÓ EL MURO PARA MEJORAR LA COCINA Y COLOCAR LA CAMPANA



FOTO 1.5: SE REPARO LA LÍNEA PRINCIPAL



FOTO 1.6: SE SUMINISTRÓ EL DEPÓSITO PARA AGUA Y SU BASE.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Estela Pérez Castro

Firma y sello del Presidente de la O



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
COLOMBIA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA PRESA, PARCELAMIENTO SANTA FE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0943-43	FECHA:	7/12/2024



FOTO 1.7: SE REPARÓ LA BOMBA DE AGUA.



FOTO 1.8: SE OBSERVA LA REPARACIÓN DE LA LÍNEA PRINCIPAL.



FOTO 2.1: SE REPARÓ LA ESTUFA RURAL



FOTO 2.2: SE SUSTITUYÓ EL BANCO DE TRABAJO



FOTO 2.3: SE DIO MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DE METAL.




FOTO 2.4: SE REPARÓ EL PISO DE CEMENTO Y COLOCÓ EL PISO CERÁMICO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Estela Ruiz Castro

Firma y sello del Presidente de la Obra



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
SISTEMA DE

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA PRESA, PARCELAMIENTO SANTA FE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0943-43	FECHA:	7/12/2024



FOTO 2.5: SE SUSTITUYÓ EL SISTEMA ELÉCTRICO



FOTO 2.6: SE SUSTITUYO LA MALLA DE LA VENTANA




FOTO 2.7: SE REPARÓ LA PARED



FOTO 2.8: SE OBSERVA QUE LAS PAREDES FUERON PINTADAS.

#|VALORI

FOTO 2.9: SE ESTÁ TRABAJANDO EN LA COLOCACIÓN DE AZULEJO EN LA PILA DE CONCRETO Y MURO DE PILA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Estela Pérez Castro
Firma y sello del Presidente de



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

