


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM SOLEDAD AYAU	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8VA. CALLE 0-70-ZONA 3, COLONIA CONCEPCIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1001-43	FECHA:	15/11/2024




Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM SOLEDAD AYAU	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8VA. CALLE 0-70-ZONA 3, COLONIA CONCEPCIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1001-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 7: Se observa el proceso de la lamina y como sujetar la misma



Foto 8: Se observa el proceso de la cuneta




Foto 9: Se observa el proceso de la cuneta y parrilla de metal




Foto 10: Se observa el proceso de la pintura



Foto 11: Se observa que la banqueta existente se encuentra undida y en mal estado




Foto 12: Se observa el proceso de reforzamiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público