

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON COPEPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1303-43	FECHA:	7/03/2024



**Foto 1: Techo finalizado con lámina troquelada aluzinc calibre 26**



**Foto 2: Estructura de metal que da soporte a las láminas finalizada**



**Foto 3: Hileras de blocks para levantar el techo ya finalizada**



**Foto 4: El sistema eléctrico finalizado**



**Foto 5: Sustitución completa del techo ya finalizada**



**Foto 6: Sustitución finalizada de Estructura de metal que reemplaza la de madera**

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON COPEPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1303-43	FECHA:	7/03/2024



Foto 7: Puerta nueva de la bodega finalizada



Foto 8: Ventana de ventilación en la cocina finalizada




Foto 9: Nivel del techo elevado de la bodega finalizado



Foto 10: Sistema eléctrico nuevo en la bodega finalizado



Foto 11: Polletón nuevo finalizado




Foto 12: Mueble de cocina con azulejo instalado y finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPE  
**ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**  
**OPE**  
Cantón Copepe

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
**ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**  
**DIRECCIÓN**  
Cantón Copepe, Retalhuleu

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON COPEPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1303-43	FECHA:	7/03/2024



Foto 13: Colocación finalizada de piso antideslizante en la cocina



Foto 14: Colocación finalizada de pila



Foto 15: Colocación finalizada de puertas nuevas en los baños



Foto 16: Remodelación finalizada de sanitario




Foto 17: Colocación finalizada de azulejos en los baños



Foto 18: Instalación finalizada de piso antideslizante por seguridad de los niños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Representante de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON COPEPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1303-43	FECHA:	7/03/2024



Foto 19: Sustitución de puerta de metal en módulo de aula finalizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

