



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-1  
Versión

Ministerio de Educación  
C O L O M B I A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM LOTIFICACIÓN PERÚ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9a AVENIDA LOTIFICACIÓN PERÚ ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1308-42	FECHA:	27/11/2024



Foto 1: Se observa techo de lámina cambiado




Foto 2: Se observa la estructura del techo remozada



Foto 3: Se observa puerta de reja de 1x2



Foto 4: Se observa sistema eléctrico cambiado



Foto 5: Se observa inodoro cambiado



Foto 6: Se observa azulejo colocado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Ayucma Comayron Alejandra Velazquez*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-  
Versic

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM LOTIFICACIÓN PERÚ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9a AVENIDA LOTIFICACION PERÚ ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1308-42	FECHA:	27/11/2024



Foto 7: Se observa drenaje cambiado




Foto 8: Se observa caja de registro colocada



Foto 9: Se observa techo de lámina cambiado



Foto 10: Se observa estructura cambiada



Foto 11: Se observa cambio de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Agripino Cordero Hernández Velazquez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---