

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL RODEO PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1416-42	FECHA:	18/07/2024



FOTO 1: Se observa la instalaciones de los balcones que necesitaban ser sustituidos por balcon de metal del módulo 1



FOTO 2: Se observa la instalación del sistema eléctrico y los focos en cada uno de los salones de clases.



FOTO 3: Se observa la aplicación de pintura en las paredes de las distintas aulas de la escuela.



FOTO 4: Se realiza la instalación del canal plástico por uno de metal con sus respectivas caídas de agua.




Foto 5: Se observa el mantenimiento de balcones, aplicación de pintura anticorrosiva, color azul.




FOTO 6: Se sustituye piso cerámico en cada uno de los salones de clase.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL RODEO PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1416-42	FECHA:	18/07/2024



FOTO 7: Se observa instalación de tubería en el pozo, para la mejor conducción del agua hacia el depósito.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

