

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL RODEO PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1416-42	FECHA:	12/08/2024



FOTO 1: Balcones instalados en el módulo 1. Balcon de metal por metal.



FOTO 2: Instalación de sistema eléctrico, focos e interruptores en cada uno de los salones de clases.



FOTO 3: Se observa la aplicación de pintura en las paredes de las distintas aulas de la escuela.



FOTO 4: Canal de metal con su respectiva caída de agua, instalado.



Foto 5: Balcones pintados



FOTO 6: Piso cerámico instalado en todas las aulas del módulo 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

<p>Firma y sello del Presidente de la ORF</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL RODEO PARCELAMIENTO CABALLO BLANC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1416-42	FECHA:	12/08/2024



FOTO 7: Correcta instalación de tubería en el pozo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ORE	 Firma y Sello Director
---	--

