



Ministerio de Educación  
C O L O M B I A

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DE ASISTENCIA EDUCACIONAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. AVENIDA 5-44- ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1478-43	FECHA:	4/10/2024



Foto 1: Se observa que el patio se encuentra en mal estado.



Foto 2: Se observa que se necesita instalar una estación de lavado para los niños.



Foto 3: Se observa que el banco de trabajo se encuentra deteriorado, con los azulejos quebrados.



Foto 4: Se observa que se necesita cambiar la baranda ya que se encuentra en mal estado.



Foto 5: Se observa el lavatrastos no funciona, la tubería se encuentra dañada.



Foto 6: Se observa que se necesita con urgencia sustituir la conexión de línea principal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de hojas.

*Andrés Gabriel P. S. G. y*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DE ASISTENCIA EDUCACIONAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. AVENIDA 5-44- ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1478-43	FECHA:	4/10/2024



Foto 7: Se observa que se necesita cambiar el sistema electrico.




Foto 8: Se observa que el piso se encuentra en mal estado




Foto 9: Se observa que las puertas se encuentra en mal estado.



Foto 10: Se observa que las paredes se encuentran deterioradas necesitan ser pintadas con urgencia.





Foto 11: Se observa que los inodoros se encuentran en mal estado.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe marcar el número de hojas.

*Andrea Gabriela De la Cruz*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

