



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DE ASISTENCIA EDUCACIONAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. AVENIDA 5-44- ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1478-43	FECHA:	04/11/2024



Foto 1: Fundición de la torta de cemento.



Foto 2: Instalación de estación de lavado para los niños.



Foto 3: Elaboración de banco de trabajo.



Foto 4: Instalación de baranda en la cocina.



Foto 5: Elaboración de pileta de concreto con azulejos.



Foto 6: Sustitución de línea principal de drenaje.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Andrea Galindo*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS  PREVIAMENTE DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DE ASISTENCIA EDUCACIONAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. AVENIDA 5-44- ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1478-43	FECHA:	04/11/2024



Foto 7: Instalación eléctrica.



Foto 8: Instalación de piso cerámico en cocina.



Foto 9: Mantenimiento de la puerta.



Foto 10: Aplicación de pintura en la cocina.



Foto 11: Instalación de inodoros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Andrés Gabriel Pérez*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

