



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DE ASISTENCIA EDUCACIONAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. AVENIDA 5-44- ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1478-43	FECHA:	02/12/2024



Foto 1: Torta de cemento.



Foto 2: Estación de lavado para los niños.



Foto 3: Banco de trabajo.



Foto 4: Puerta de rejilla o baranda en la cocina.



Foto 5: Pila de concreto con azulejos.



Foto 6: Línea principal de drenaje.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Andrea Coahuila P. L. G.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DE ASISTENCIA EDUCACIONAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. AVENIDA 5-44- ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1478-43	FECHA:	02/12/2024




Foto 7: Sistema eléctrico.



Foto 8: Piso cerámico en cocina.




Foto 9: Puerta del edificio.



Foto 10: Paredes pintadas por completo.



Foto 11: Inodoros instalados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y numerar el número de hojas.

Andrés Balentín D. Su G.
Firma y sello del Presidente de la OPP



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

