

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB PUCA I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PUCA I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0003-45	FECHA:	15/08/2024



Foto 1: INSTALACION DE PUERTAS DE LOS BAÑOS DE HOMRES, MUJERES Y DOCENTES.



Foto 2: INSTALACION DE VENTANAS DE PVC EN LOS 3 SALONES DE CLASES



Foto 3: INSTALACION DE BAÑOS.



Foto 4: INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO DE DIRECCION.



Foto 5: INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LABORATORIO DE COMPUTACION.





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.






Firma y sello del Presidente de la O.P.F.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público