

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA PUCA I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PUCA I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0003-45	FECHA:	15/08/2024



Foto 7: PUERTAS NUEVAS DE LOS SANITARIOS.



Foto 8: COLOCACION DE LA PUERTA NUEVA Y VIDRIO PARA MAYOR SEGURIDAD.




Foto 9: INSTALACION DE VENTANAS PVC DE LAS AULAS



Foto 10: INSTALACION DE TRES BAÑOS SANITRIOS TOTALMENTE NUEVOS.



Foto 11:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

