



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR LOS VICENTES CANTON OCOSITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0004-43	FECHA:	4/03/2024




Foto 1: Se observa el techo del salon que debido al paso del tiempo ya esta por colapsar




Foto 2: Se observa que la estructura ya esta deteriorada debido al tiempo de vida.





Foto 3: Se observa que los barrotes de la escuela representan un peligro para los estudiantes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

