



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | RETALHULEU | MUNICIPIO: | SAN SEBASTIAN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | SECTOR LOS VICENTES CANTON OCOSITO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-02-0004-43 | FECHA: | 16/04/2024 |



Foto 1: Se procede al desmontaje del techo



Foto 2: Se procede a colocar la estructura.



Foto 3: Se procede a realizar el cambio de los barros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las hojas.

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CONSEJO EDUCATIVO
SECTOR LOS VICENTES
SAN SEBASTIÁN, RETALHULEU.

[Firma]
 Firma y sello del Presidente de la OPF

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO LOS VICENTES
DIRECCIÓN
ALBA OCOSITO
SAN SEBASTIÁN, RETALHULEU

[Firma]
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público