



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR LOS VICENTES CANTON OCOSITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0004-43	FECHA:	16/05/2024



Foto 1: Se realizó el cambio de lámina del modulo.



Foto 2: Se realizó el cambio de la estructura de soporte de la lámina.



Foto 3: Se realizo el cambio total de los barrotes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CONSEJO EDUCATIVO
SECTOR LOS VICENTES
 Firma y sello **SAN SEBASTIÁN, RETALHULEU.**


ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO LOS VICENTES
DIRECCIÓN
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
SAN SEBASTIÁN, RETALHULEU