



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1:
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO: | RETALHULEU | MUNICIPIO: | SAN SEBASTIAN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | AVENIDA CENTRAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-02-0014-45 | FECHA: | 3/10/2024 |




Foto 1: Se observa que el techo se encuentra en mal estado por lo que requiere ser sustituida



Foto 2: Se observa que el techo no cuenta con estructura por lo que requiere que se le coloque.

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

