



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA INED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASCO URBANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0015-46	FECHA:	5/03/2024




Foto 1: se observa el porton requiere mantenimiento puesto a que con las lluvias pasadas se ha ido deteriorando.




Foto 2: se observa el mal estado en las puertas de los baños, por lo cual es urgente hacer nuevas puertas.




Foto 3: se observa las paredes de los modulos con la pintura ya escasa, es necesario aplicar resane y pintura.




Foto 4: Se observa las puertas del módulo de aulas en mal estado, urge darle mantenimiento




Foto 5: se observa los balcones de los módulos opacos por falta de pintura



Foto 6: se observa el techo de los modulos en mal estado por lo cual es urgente sustituir las láminas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Manuela Lidia Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Costa Rica

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA INED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASCO URBANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0015-46	FECHA:	5/03/2024



Foto 7: Se observa la estructura de los módulos que se encuentran en mal estado y requieren sustitución.




Foto 8: Se observa que el canal de agua se encuentra rajado y deteriorado.



Foto 9: se observa el mal estado de las puertas de los baños por el cual es necesario cambiarlas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maura Solís

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

