


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA INED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASCO URBANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0015-46	FECHA:	13/08/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maura Rodas Ramirez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA INED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASCO URBANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0015-46	FECHA:	13/08/2024



Foto 7: Se realizo la sustitución de estructura de soporte.




Foto 8: Se realizo la sustitución del canal para la bajada de agua



Foto 9: se realizo la sustitución de la puerta de los baños de los varones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Maria Soledad R...
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

