



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE EFICIENCIA DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Sebastian
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Guadalupe Aldea San Luis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0022-42	FECHA:	3/07/2024



Foto 1: Se observa que la lámina de zinc, se encuentra en mal estado



Foto 2: La estructura de madera se encuentra en mal estado



Foto 3: Se observa que los corredores no cuenta con un piso antideslizante



Foto 4: Se observan el mal estado de las puertas en distintas aulas



Foto 5: Las puertas no posee chapas



Foto 6: Se observa el mal estado de la puerta del aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brendi L. E. H.
Firma y sello del Presidente de la OPE

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
SECTOR GUADALUPE
CONSEJO EDUCATIVO
San Sebastián, Retalhuleu.

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Sebastian
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Guadalupe Aldea San Luis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0022-42	FECHA:	2/10/2024




Foto 7: Se observa el mal estado de los balcones de las aulas

Foto 8: Se observa el deterioro de las puertas de los sanitarios




Foto 9:

Foto 10:




Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
SECTOR GUADALUPE

CONSEJO EDUCATIVO

San Sebastián, Retalhuleu

Brendi L E H

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

