

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR GUADALUPE ALDEA SAN LUIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0022-42	FECHA:	6/12/2024



Foto 1: Se observa que se realizó el cambio de las laminas



Foto 2: Se observa que se realizó el cambio de la estructura



Foto 3: Se observa que se realizó la instalación del piso




Foto 4: Se observa que se realizó mantenimiento a la puerta




Foto 5: Se observa que se realizó la sustitución de las chapas




Foto 6: Se observa que se realizó la sustitución de las puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Brendi L. E. H.*  
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
SECTOR GUADALUPE  
Firma y sello del Presidente de la OPE

*[Firma]*  
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA Sector Guadalupe  
Aldea San Luis San Sebastián  
DIRECCION  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

San Sebastián, Retalhuleu

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR GUADALUPE ALDEA SAN LUIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0022-42	FECHA:	6/12/2024



Foto 7: Se realizo la sustitución de los balcones



Foto 8: Se realizo la sustitución de las puertas.

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Brenda L. G. H.*  
ESQUELA RURAL MIXTA  
Firma y sello del Presidente de la OPPE  
CONSEJO EDUCATIVO  
San Sebastián, Retalhuleu

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
Escuela Original Rural Mixta Sector Guadalupe  
Aldea San Luis San Sebastián, Retalhuleu  
DIRECCION