



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuelu	MUNICIPIO:	San Sebastian
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Guadalupe Aldea San Luis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0016-43	FECHA:	2/10/2024



Foto 1: El muro perimetral no se encuentra repellido



Foto 2: El patio no cuenta con una torta de cemento



Foto 3: Se observa que las aulas no cuentan con piso ceramico



Foto 4: El lavamanos se encuentra en mal estado



Foto 5: Se observa que los salones no poseen con canales para la caída de agua



Foto 6: Se observa que la pila ya se encuentra en malas condiciones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
SECTOR GUADALUPE
CONSEJO EDUCATIVO
San Sebastián, Retalhuelu

Brendi L. E. H.

Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

